

EC-Motor



1 = on (Drehrichtung)
2 = off (externe Sollwertvorgabe)

Alarm	NO - COM	NC - COM
Ventilator ohne Netzversorgung	geöffnet	geschlossen
Ventilator mit Netz-versorgung, ohne Störung *	geschlossen	geöffnet
Ventilator mit Netz-versorgung, mit Störung	geöffnet	geschlossen




Drehzahlausgang
Pulse-Signal 4,8V
Frequenz (Hz) = U/min * 0,6015

10kΩ Potentiometer bzw.
0-10V Signal von z.B.
PU/A 10 Art.-Nr. 1734/1735
oder EUR EC Art.-Nr. 1347




85499-385 SS-1582 07.02.25



Alarm	NO - COM	NC - COM
Fan without mains supply	open	closed
Fan with mains supply, without interference *	closed	open
Fan with mains supply, with interference	open	closed


85499-385 SS-1582 07.02.25

Moteur EC



1 = on (sens de rotation)
2 = off (consigne externe)

Alarme	NO - COM	NC - COM
Ventilateur sans alimentation secteur	ouvert	fermé
Ventilateur avec alimentation secteur, sans interférence *	fermé	ouvert
Ventilateur avec alimentation secteur, avec interférence	ouvert	fermé



sortie vitesse
signal pulsé 4,8V
fréquence (Hz) = tr/mn * 0,6015

10kΩ Potentiomètre resp.
0-10V Signal par example d'un
PU/A 10 Art. No. 1734/1735
ou EUR EC Art. No. 1347

85499-385 SS-1582 07.02.25