


Anschluss EC-Motor




Anschluss AC-Motor




FDR




Netzteil




Ext. Feuchte- / Temperatur-Sensor




Schalteingang




EC motor connection




AC motor connection




FDR




Power adapter




External humidity / temperature sensor




Switching input




Connexion moteur EC




Connexion moteur AC




FDR



Adaptateur secteur



Capteur d'humidité / température externe



Entrée de commutation

